

使用说明书

韦氏硬度计



沈阳天星试验仪器有限公司

www.tianxing.com.cn

售后服务电话 024-24223338

安全提示：

为避免可能造成的人身伤害，使用本仪器时应注意以下两点：


1. 操作仪器时应佩戴护目镜。
2. 操作锤击式硬度计时，应佩戴手套并使用扶持手柄。

目 录

1. 仪器结构.....	1
2. 主要技术参数.....	2
3. 操作方法.....	2
4. 校验与校正.....	2
4.1 仪器的检验.....	2
4.2 仪器的校正.....	3
5. 更换压针.....	4
6. 检验报告.....	4
7. 标准配置.....	5
8. 可选附件.....	5
9. 维护与保养.....	5
9.1 防污损.....	5
9.2 防锈蚀.....	5
9.3 防跌落.....	5
9.4 勿拆卸.....	5
10. 影响测量精度的因素.....	6
附录.....	7

1. 仪器结构

韦氏硬度计的结构如图1所示。



- | | | |
|----------|----------|-----------|
| 1 — 框架 | 5 — 调节螺钉 | 9 — 负荷弹簧 |
| 2 — 支撑螺钉 | 6 — 表头 | 10 — 压针 |
| 3 — 手柄 | 7 — 调节螺母 | 11 — 砧座 |
| 4 — 复位键 | 8 — 压针筒 | 12 — 复位弹簧 |

图1 仪器结构图

不同型号韦氏硬度计的压针有所不同。压针外形如图2所示。




图2 压针外型图

2. 主要技术参数

量 程：0~20HW
精 度：0.5HW
测量范围：见表一
仪器重量：0.5kg

表一 仪器型号表

序号	型号	适用材料	硬度范围	试样尺寸/mm
1	W-20	铝合金	25~110 HRE 58~131 HV	厚0.4-6 内径>10
2	W-20a			厚0.4-13 内径>10
3	W-20b			厚0.4-8 内径>6
4	W-B75	硬态或半硬态黄铜、超硬铝合金	63~105 HRF	厚0.4-6 内径>10
5	W-B75b			厚0.4-8 内径>6
6	W-BB75	软态黄铜、紫铜	18~100 HRE	厚0.4-6 内径>10
7	W-BB75b			厚0.4-8 内径>6
8	W-B92	冷轧钢板、不锈钢	50~92 HRB	厚0.4-6 内径>10

3. 操作方法

将试样置于砧座和压针之间，压下手柄，直至感到已压到底。这时表头指针将指到一个读数，这个读数就是测得的硬度值。超过这个限度的过大压力并不会损坏硬度计，但是，这是不必要的。在读数时仍应握紧手柄，测试期间的任何扭转或移动都会使读数不准。

4. 校验与校正

4.1 仪器的检验

4.1.1. 满刻度检验

硬度计开口中不放置试样，直接将手柄握到底。硬度计指针应指向刻度20±0.5HW。如果测试读数不符合要求，应按照4.2.1的步骤进行满刻度校正。

仍留在框架内。这时在压针筒内可看到带槽的调节螺母。如图4所示，用仪器配备的专用扳手旋动调节螺母。如果测试硬度块读数偏小，应逆时针旋转调节螺母，反之则应顺时针旋转调节螺母。调节螺母每旋转 $1/4$ 圈，会使读数变化 $2\sim 3$ 格。调整后重新装上仪器进行硬度块检验。

重复上述步骤，直至满刻度和硬度块的读数均符合4.1的要求。

除正常校正外，不得随意转动调节螺钉。不得通过调整调节螺钉来校正测试标准硬度块的读数。

4.2.3. W-20a型韦氏硬度计的校正

先将校准套套到砧座上，再按4.2的校正步骤校正仪器。

5. 更换压针

如果通过调整调节螺钉无法使指针指到满刻度20，说明压针已经磨损，应更换新的压针。

压针的更换方法如下：

旋下支撑螺钉，将下手柄从主框架上取出，再从压针筒上取下表头，压针筒仍留在框架内。这时在压针筒内可看到带槽的调节螺母。如图4所示，用仪器配备的专用扳手取出调节螺母，再取出压针，换上新的压针。按4.2的校正步骤重新校正仪器。

更换压针后，用调节螺母对负荷弹簧的压力进行调整，在感觉到负荷弹簧的阻力后，螺母只要旋紧一圈即可。初次装调时，负荷弹簧压力过大会使压针尖端损坏。

6. 检验报告

检验报告应包括如下内容：

- 材料的牌号和名称
- 硬度计的型号和制造号
- 各次测量读数值（精确到0.5个刻度）
- 平均硬度值（精确到0.5个刻度）
- 所采用的标准号
- 检验者及检验日期

仍留在框架内。这时在压针筒内可看到带槽的调节螺母。如图4所示，用仪器配备的专用扳手旋动调节螺母。如果测试硬度块读数偏小，应逆时针旋转调节螺母，反之则应顺时针旋转调节螺母。调节螺母每旋转 $1/4$ 圈，会使读数变化 $2\sim 3$ 格。调整后重新装上仪器进行硬度块检验。

重复上述步骤，直至满刻度和硬度块的读数均符合4.1的要求。

除正常校正外，不得随意转动调节螺钉。不得通过调整调节螺钉来校正测试标准硬度块的读数。

4.2.3. W-20a型韦氏硬度计的校正

先将校准套套到砧座上，再按4.2的校正步骤校正仪器。

5. 更换压针

如果通过调整调节螺钉无法使指针指到满刻度20，说明压针已经磨损，应更换新的压针。

压针的更换方法如下：

旋下支撑螺钉，将下手柄从主框架上取出，再从压针筒上取下表头，压针筒仍留在框架内。这时在压针筒内可看到带槽的调节螺母。如图4所示，用仪器配备的专用扳手取出调节螺母，再取出压针，换上新的压针。按4.2的校正步骤重新校正仪器。

更换压针后，用调节螺母对负荷弹簧的压力进行调整，在感觉到负荷弹簧的阻力后，螺母只要旋紧一圈即可。初次装调时，负荷弹簧压力过大会使压针尖端损坏。

6. 检验报告

检验报告应包括如下内容：

- 材料的牌号和名称
- 硬度计的型号和制造号
- 各次测量读数值（精确到0.5个刻度）
- 平均硬度值（精确到0.5个刻度）
- 所采用的标准号
- 检验者及检验日期

7. 标准配置

- 主机一台
- 标准硬度块一块（附检测报告）
- 备用压针一支
- 专用扳手一个
- 小螺丝刀一个
- 说明书一份
- 手提式仪器箱一个

8. 可选附件

- 备用压针
- 标准硬度块
- 表头玻璃

9. 维护与保养

本仪器属于精密仪器，其使用寿命主要决定于使用方法是否正确及维护保养是否及时妥当。使用中应注意以下诸点：

- 9.1 防污损。仪器在使用中应经常用软布擦拭，除去附着在仪器表面上，特别是砧座和套筒支承面上的灰尘和污物。特别要防止从表盘缝隙或压针周围进入污物，从上述部位大量进入污物后会影响测量精度或造成故障。
- 9.2 防锈蚀。尽管仪器的所有部件都做了防锈处理，但是如果维护不当或在不注意维护的条件下长期在生产现场使用，也有可能使部分部件发生锈蚀。使用中应注意，除经常擦拭外，特别要注意防水，许多部件遇水后会锈蚀，表头内进水会发生锈死并使仪器报废。
- 9.3 防跌落。本仪器由许多精密部件构成，如果发生跌落，将造成某些部件的永久性损坏。
- 9.4 勿拆卸。本仪器测量精度的保证，依赖于一些精密部件的良好配合。这种

配合是非专业人员难以掌握的。因此，除校正中准许拆卸的部件外，不得再行拆卸，否则会给您带来麻烦并且会使仪器失去保修资格。

10. 影响测量精度的因素

10.1 试样。试样表面应做清洁处理，试样上的污物，特别是细砂粒可能会影响测量精度。

10.2 灵敏度。仪器在刻度4HW以下和17HW以上范围内，灵敏度明显降低，测量精度也随之降低。此时应考虑使用其他硬度计。

10.3 试样边缘。测试时测量点到试样边缘的距离应大于5mm。靠近试样边缘会影响测量精度。

10.4 相邻压痕。测试时应注意两相邻压痕之间的距离应不小于6mm，否则，前一个压痕对后一次测量的精度将产生影响。

10.5 氧化膜。坚硬的氧化膜尽管很薄，对铝型材硬度测量的精度也会产生影响，经验表明，厚度为10 μm的氧化膜将会使硬度测量值偏高0.5~1HW。

10.6 涂层。各种涂层都会严重影响测量精度，因此，要求用砂纸或溶剂除掉涂层之后再进行硬度测量。

10.7 操作。操作不当会影响测量精度。

10.7.1. 使用中应注意经常检查仪器的准确性，核对仪器满度点（20HW）和校准点是否失准。发现不准应及时校正。

10.7.2. 试样表面应与压针垂直，试样底部应与砧座线接触，否则将会产生误差。

10.7.3. 应一次施加足够握力，缓慢加力将造成测量值偏低。

10.7.4. 在测试过程中，应避免试样扭动，否则将造成误差并损坏压针。

表二 W-20系列硬度计硬度换算表

韦氏 HW	洛氏E HRE	洛氏F HRF	维氏 HV
18	101	98.5	131
17	97	95	119
16	92.5	91	108
15	88	87.2	99
14	84	83	91
13	79.5	78	83
12	75	74	78
11	71	70	73
10	67	66	69
9	62.5	62.5	65
8	58	58	61
7	54	54	58
6	49.5	50	
5	45	46.5	
4	41		

注：表内数据根据以下资料得到：

- 1. HW—HRE关系：根据美国Webster公司使用说明书硬度换算图。
- 2. HRE—HRF关系：根据美国Webster公司技术资料“软金属硬度值换算表”。
- 3. HRF—HV关系：根据中国标准GBn166《铝合金硬度与强度换算值》。

表三 W-B75系列硬度计硬度换算表

HW	HRB
4	53.0
5	53.3
6	54.1
7	54.8
8	56.7
9	58.5
10	60.8
11	63.4
12	66.4
13	69.7
14	73.5
15	77.9
16	82.1
17	86.9
18	92.2

表四 W-BB75系列硬度计硬度换算表

HW	HRF
4	30.2
5	34.9
6	39.6
7	44.3
8	49.0
9	53.7
10	58.4
11	63.1
12	67.8
13	72.5
14	77.3
15	82.0
16	86.7
17	91.4
18	96.1




图5 W-20系列硬度换算曲线




图6 W-20系列硬度换算曲线




图7 W-B75系列硬度换算曲线




图8 W-BB75系列硬度换算曲线




图9 W-B92型硬度换算曲线



沈阳天星试验仪器有限公司

地 址：沈阳市东陵区长青街35号
邮 编：110015
电 话：024-24200002 24200003
传 真：024-24230008
网 址：www.tianxing.com.cn
Email：sales@tianxing.com.cn